

Po dziewięciu latach od budowy nowej sceny plenerowej w parku Miejskim doczekała się ona remontu. Naprawy dotyczyły głównie charakterystycznego drewnianego dachu w kształcie fali, a koszt inwestycji to ponad 100 tys. zł.

W przeprowadzonych na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów pracach przede wszystkim skupiono się na drewnianej konstrukcji dachu z klejonego drewna.

- Regularne prace zabezpieczająco-renowacyjne w przypadku drewnianych konstrukcji są bardzo ważne, bo wpływają nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim trwałość obiektu. Bytomski amfiteatr nie był remontowany od 2014 roku - mówi Adam Czurylski, kierownik Działu Komunalnego MZDiM.

I tak firma zajmująca się remontem muszli koncertowej, najpierw usunęła stare powłoki malarskie, a następnie zabezpieczyła elementy drewniane, oczyszczając je i impregnując specjalnym preparatem.

W ramach robót uszczelnione zostało poszycie dachu oraz naprawiona została częściowo uszkodzona instalacja odgromowa i elementy blacharskie.

Aktualnosci_photos/20230727_01